

Inicio / Kit Transferencia HP / CE979A Cinta Transferencia HP CP5225 Reparación



CE979A CINTA TRANSFERENCIA HP CP5225 REPARACIÓN

209,00 €

Impuestos excluidos


Cantidad

1

 AÑADIR AL CARRITO


Recogemos su Kit de Transferencia defectuoso para repararlo

CE710-69003
CE516A
CE979A

IMPRESORAS 2ª MANO	IMPRESORAS PARA CASA	IMPRESORAS HP	FUSORES HP	KIT MANTENIMIENTO HP	PLOTTER HP ▾	TONER HP	DISTRIBUIDORES
CONTACTO 							



 Envío a Península e Islas Baleares (con excepciones)

 Opiniones de Clientes

Descripción

Detalles del producto

Qué es un Kit de Transferencia (ITB)

Errores Kit Transferencia HP (ITB)

Reparamos su cinta de transferencia **CE516A CE979A** para las Impresoras Láser **HP CP5225 N / DN** . El Kit de Transferencia reparado CP5225 cuenta con 6 meses de garantía.

PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN DE LA CINTA DE TRANSFERENCIA HP COLOR LASERJET CP5225

- Recogemos la cinta de transferencia en sus instalaciones. Para ello, **cuando tenga el kit de transferencia embalado**, solicite su recogida llamando al **912 17 71 60** o a través de tienda@impresoras-hp.es
- Procedemos a la reparación de su Transfer Kit: sustitución de todas las piezas de desgaste del Transfer Belt y comprobación de su óptimo funcionamiento en nuestro laboratorio de pruebas.
- Le enviamos de nuevo el Kit de Transferencia a sus instalaciones

Kit de Transferencia HP CP5225 válido para las siguientes impresoras:

- HP Color LaserJet Pro CP5225
- HP Color LaserJet Pro CP5225N
- HP Color LaserJet Pro CP5225DN
- HP Color LaserJet CP5525
- HP Color LaserJet CP5525N
- HP Color LaserJet CP5525DN
- HP Color LaserJet CP5525XH
- HP Color LaserJet Enterprise M750
- HP Color LaserJet Enterprise M750N
- HP Color LaserJet Enterprise M750DN
- HP Color LaserJet Enterprise M750XH
- HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775
- HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775DN
- HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775F
- HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775Z
- HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775Z+

Las referencias **CE516A CE979A** son válidas para la serie de cintas de transferencia HP CP5225:

Cinta de Transferencia HP CP5225
Cinta de Transferencia HP CP5225N
Cinta de Transferencia HP CP5225DN